

СОГЛАСОВАНО:
Директор департамента Администрации
города Сургута

« » 20 г.



УТВЕРЖДАЮ:

Директор МБОУ гимназии № 2
И.В. Лемешева

«09» 12 2014 г.



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии № 2

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта здание образовательного учреждения.
- 1.2. Адрес объекта Российская Федерация, 628400, Ханты-Мансийский Автономный Округ - Югра, г. Сургут, ул. Декабристов, 5/1
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание 3 этажей, 7505,3 кв. м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да 11670,3 кв. м
- 1.4. Год постройки здания 1988 г, год последнего капитального ремонта – не проводился.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: дата не определена.
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): полное юридическое наименование – согласно Уставу: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 2,
краткое наименование: МБОУ гимназия № 2
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) Российская Федерация, 628400, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Декабристов, 5/1
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) свидетельство на оперативное управление № 86 АБ № 276796 от 02 августа 2011 г.
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная).
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная).
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) департамент образования Администрации г. Сургута.
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты Российская Федерация, 628400, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Гагарина, 11.

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности образование.
- 2.2. Виды оказываемых услуг: образовательные услуги.
- 2.3. Форма оказания услуг: на объекте, на дому, дистанционно.
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети.
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: нет
- 2.6. Плановая мощность: 800 чел.
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида да

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Маршрут до объекта пассажирским транспортом может осуществляться в 6-ти направлениях, вблизи объекта располагаются:

- две остановки «ул. Майская», с расстоянием до объекта с чётной стороны ул. Майская - 530 м. и наименованием маршрутов № 1, №2, №23, №34(м/т), с нечётной стороны ул. Майская - 590 м. № 1, №10, №7 № 23, №34(м/т);

- две остановки «Горагенство», с расстоянием до объекта с чётной стороны ул. Майская - 348 м. и наименованием маршрутов (№21, №23, № 45, №8, №51, №34(м/т), №33(м/т), №35а(м/т), №71(м/т), с чётной стороны проспекта Ленина 38 – 600 м. (№ 14, № 19, №3, № 6, №45, №51, №30(м/т), №33 (м/т), №35(м/т), №40 (м/т), № 53(м/т), № 69(м/т), №71(м/т));

- остановка «Оптика» нечётная сторона проспекта Ленина 29 – 360 м. (№21, №23, №45, №8, №51, №34(м/т), №33(м/т), №35 (м/т), №71(м/т));

- остановка «Бахилова» с нечётной стороны проспекта Ленина – 350 м. (№ 14а, № 19, №3, № 6, №45, №51, №30(м/т), №33 (м/т), №35(м/т), №40 (м/т), № 53(м/т), № 69(м/т), №71(м/т), № 96 (м/т));

Переход через проезжую часть возможен через пешеходные переходы, оснащённые светофорами с таймерами, которые расположены вблизи каждой остановки.

Пешеходные переходы не оборудованы пандусами, для спуска-подъёма колясочников.

- №14, №47, №5, №8, №45- маршрутов движения до объекта с нечётной и чётной стороны – адаптированы (низкопольные) для перевозки маломобильных групп населения, маршрутные такси не оборудованы.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 348 м. остановка «Горагенство»

3.2.2 время движения (пешком) 7 мин. (быстрый шаг); 10 мин. (медленный шаг).

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет).

3.2.4 Перекрестки: : нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет регулируемые: со звуковой сигнализацией, таймером, нерегулируемые.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет:

3.2.6 Перепады высоты на пути есть, нет (перепады высоты существуют). Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

| №№ п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
|--------|---|---|
| 1. | Все категории инвалидов и МГН | «ДУ» |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | «ДУ» |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | «ДУ» |
| 4 | с нарушениями зрения | «ДУ» |
| 5 | с нарушениями слуха | «ДУ» |
| 6 | с нарушениями умственного развития | «ДУ» |

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| №№ п \п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** |
|---------|--|---|
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | <u>ВНД</u> |
| 2 | Вход (входы) в здание | <u>ВНД</u> |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | <u>ВНД</u> |

| | | |
|---|--|-------------------|
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | <u>ВНД</u> |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | <u>ВНД</u> |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | <u>ВНД</u> |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | <u>ВНД</u> |

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Основные структурно-функциональные зоны в том числе, территория прилегающая к зданию (участок), вход (входы) в здание, путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации), зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта), санитарно-гигиенические помещения, система информации и связи (на всех зонах) – физическая доступность для всех категорий инвалидов (К,О,С,Г,У) временно недоступна (ВНД).

Зона пути движения к объекту (от остановки транспорта) – физическая доступность для всех категорий инвалидов (К,О,С,Г,У) временно недоступна (ВНД).

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| № № п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
|----------|--|--|
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР. |
| 2 | Вход (входы) в здание | Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР. |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР. |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР. |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР. |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Индивидуальное решение с ТСР. |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР. |
| 8 | Все зоны и участки | Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР. |

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ в рамках исполнения: Муниципальная программа «Развитие образования г. Сургута 2014-2020 гг.».

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: обеспечение оптимальной доступности объекта для посещения МГН и инвалидов.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): объект временно недоступен для всех категорий инвалидов.

4.4. Для принятия решения: требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта), согласование с потребителем (с общественными организациями). -

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается -

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации: окружной территориальной информационной системы ХМАО-Югры раздел «Доступная среда»; на сайте; на сайте учреждения; gim2.admsurgut.ru.

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «07» 10 2014 г.

2. Акта обследования объекта: от «28» 11 2014 г.

Паспорт доступен объекту согласован Работой группы по
распорядку объектов социальной сферы г. Сургут (протокол №4
от 09.12.2015)



УТВЕРЖДАЮ

Директор

МБОУ гимназии № 2

И.В. Лемешева

«07» 10 2014 г.

АНКЕТА

(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии № 2

1. Общие сведения об объекте

- 1.1 Наименование (вид) объекта здание образовательного учреждения
1.2. Адрес объекта Российская Федерация, 628400, Ханты-Мансийский Автономный Округ - Югра, г. Сургут, ул. Декабристов, 5/1
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 3 этажей, 7505,3 кв. м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да 11670,3 кв. м
1.4. Год постройки здания 1988 г. год последнего капитального ремонта – не проводился.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего: дата не определена.

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): полное юридическое наименование – согласно Уставу: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 2, краткое наименование: МБОУ гимназия № 2.
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) Российская Федерация, 628400, Ханты-Мансийский Автономный Округ - Югра, г. Сургут, ул. Декабристов, 5/1
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) свидетельство на оперативное управление № 86 АБ № 276796 от 02 августа 2011 г.
1.9. Форма собственности; негосударственная
1.10. Территориальная принадлежность муниципальная, негосударственная
1.11. Вышестоящая организация (наименование) департамент образования Администрации г. Сургута
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты Российская Федерация, 628400, Ханты-Мансийский Автономный Округ - Югра, г. Сургут, ул. Гагарина, 11.

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности: образование
2.2 Виды оказываемых услуг: образовательные услуги
2.3 Форма оказания услуг: на объекте, на дому, дистанционно
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: нет
2.6 Плановая мощность: 800 чел
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида да

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Маршрут до объекта пассажирским транспортом может осуществляться в 6-ти направлениях, вблизи объекта располагаются:

- две остановки «ул. Майская», с расстоянием до объекта с чётной стороны ул. Майская - 530 м. и наименованием маршрутов № 1, №2, №23, №34(м/т), с нечётной стороны ул. Майская - 590 м. № 1, №10, №7 № 23, №34(м/т);

- две остановки «Горагенство», с расстоянием до объекта с чётной стороны ул. Майская - 348 м. и наименованием маршрутов (№21, №23, № 45, №8, №51, №34(м/т), №33(м/т), №35а(м/т), №71(м/т), с чётной стороны проспекта Ленина 38 – 600 м. (№ 14, № 19, №3, № 6, №45, №51, №30(м/т), №33 (м/т), №35(м/т), №40 (м/т), № 53(м/т), № 69(м/т), №71(м/т));

- остановка «Оптика» нечётная сторона проспекта Ленина 29 – 360 м. (№21, №23, №45, №8, №51, №34(м/т), №33(м/т), №35 (м/т), №71(м/т));

- остановка «Бахилова» с нечётной стороны проспекта Ленина – 350 м. (№ 14а, № 19, №3, № 6, №45, №51, №30(м/т), №33 (м/т), №35(м/т), №40 (м/т), № 53(м/т), № 69(м/т), №71(м/т), № 96 (м/т));

Переход через проезжую часть возможен через пешеходные переходы, оснащённые светофорами с таймерами, которые расположены вблизи каждой остановки.

Пешеходные переходы не оборудованы пандусами, для спуска-подъёма колясочников.

- №14, №47, №5, №8, №45- маршрутов движения до объекта с нечётной и чётной стороны – адаптированы (низкопольные) для перевозки маломобильных групп населения, маршрутные такси не оборудованы.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 348 м. Остановка «Горагенство».

3.2.2 время движения (пешком) 7 мин. (быстрый шаг); 10 мин. (медленный шаг).

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет).

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет регулируемые: со звуковой сигнализацией, таймером, нерегулируемые.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет: нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (перепады высоты существуют). Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет.

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)*

| №№ п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
|--------|---|---|
| 1. | Все категории инвалидов и МГН | <u>«ДУ»</u> |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | <u>«ДУ»</u> |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | <u>«ДУ»</u> |
| 4 | с нарушениями зрения | <u>«ДУ»</u> |
| 5 | с нарушениями слуха | <u>«ДУ»</u> |
| 6 | с нарушениями умственного развития | <u>«ДУ»</u> |

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

| № п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
|--------|--|--|
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР. |
| 2 | Вход (входы) в здание | Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР. |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР. |
| 4 | Зона целевого назначения (целевого посещения объекта) | Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР. |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР. |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Индивидуальное решение с ТСР. |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР. |
| 8 | Все зоны и участки | Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР. |

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано

Щегольская Татьяна Васильевна, заместитель директора по АХР, тел.: 8 (3462) 52-26-80.

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)



УТВЕРЖДАЮ
Дир. МБОУ гимназии
МБ И.И. № 2
И.В. Лемешева
«28» 11 2014г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
гимназии № 2

Муниципальное образование
городской округ г. Сургут

«28» 11 2014г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: здание образовательного учреждения
1.2. Адрес объекта: Российская Федерация, 628400, Ханты-Мансийский Автономный Округ - Югра, г. Сургут, ул. Декабристов, 5/1
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 3 этажей, 7505,3 кв. м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да 11670,3 кв. м
1.4. Год постройки здания 1988 г. последнего капитального ремонта – не проводился
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего: дата не определена
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): полное юридическое наименование – согласно Уставу: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 2, краткое наименование: МБОУ гимназия № 2.
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) Российская Федерация, 628400, Ханты-Мансийский Автономный Округ - Югра, г. Сургут, ул. Декабристов, 5/1.
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) свидетельство на оперативное управление № 86 АБ № 276796 от 02 августа 2011 г.
1.9. Форма собственности негосударственная
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная).
1.11. Вышестоящая организация (наименование) департамент образования Администрации г. Сургута.
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты Российская Федерация, 628400, Ханты-Мансийский Автономный Округ - Югра, г. Сургут, ул. Гагарина, 11.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: образовательная деятельность МБОУ гимназии № 2 осуществляется в соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности по основным образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования и дополнительные программы от 26 сентября 2012 года, регистрационный № 195, серия 86ЛО1 № 0000162, выданной Службой по контролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Срок действия лицензии - бессрочно.

Образовательные программы реализуют начальное общее, основное общее, среднее общее образование. Общеобразовательные программы среднего общего

образования обеспечивают дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по предметам гуманитарного и технического профилей. Спрос на образовательные услуги, предоставляемые гимназией, остается на достаточно высоком уровне. Контрольные цифры приема выполнены. Выпускники гимназии имеют возможность продолжить обучение в средних специальных и высших учебных заведениях.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

Маршрут до объекта пассажирским транспортом может осуществляться в 6-ти направлениях, вблизи объекта располагаются:

- две остановки «ул. Майская», с расстоянием до объекта с четной стороны ул. Майская - 530 м. и наименованием маршрутов № 1, №2, №23, №34(м/т), с нечетной стороны ул. Майская - 590 м. № 1, №10, №7 № 23, №34(м/т);

- две остановки «Горагенство», с расстоянием до объекта с четной стороны ул. Майская - 348 м. и наименованием маршрутов (№21, №23, № 45, №8, №51, №34(м/т), №33(м/т), №35а (м/т), №71(м/т), с четной стороны проспекта Ленина 38 – 600 м. (№ 14, № 19, №3, № 6, №45, №51, №30(м/т), №33 (м/т), №35(м/т), №40 (м/т), № 53(м/т), № 69(м/т), №71(м/т));

- остановка «Оптика» нечетная сторона проспекта Ленина 29 – 360 м. (№21, №23, №45, №8, №51, №34(м/т), №33(м/т), №35 (м/т), №71(м/т));

- остановка «Бахилова» с нечетной стороны проспекта Ленина – 350 м. (№ 14а, № 19, №3, № 6, №45, №51, №30(м/т), №33 (м/т), №35(м/т), №40 (м/т), № 53(м/т), № 69(м/т), №71(м/т), № 96 (м/т));

Переход через проезжую часть возможен через пешеходные переходы, оснащенные светофорами с таймерами, которые расположены вблизи каждой остановки.

Пешеходные переходы не оборудованы пандусами, для спуска-подъема колясочников.

- №14, №47, №5, №8, №45- маршрутов движения до объекта с нечетной и четной стороны – адаптированы (низкопольные) для перевозки маломобильных групп населения, маршрутные такси не оборудованы.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 348 м. Остановка «Горагенство»

3.2.2 время движения (пешком) 7 мин. (быстрый шаг); 10 мин. (медленный шаг).

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет).

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет регулируемые: со звуковой сигнализацией, таймером, нерегулируемые.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет: нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (перепады высоты существуют). Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов форма обслуживания

| № п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
|-------|---|---|
| 1. | Все категории инвалидов и МГН | «ДУ» |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | «ДУ» |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | «ДУ» |
| 4 | с нарушениями зрения | «ДУ» |
| 5 | с нарушениями слуха | «ДУ» |
| 6 | с нарушениями умственного развития | «ДУ» |

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| № п \п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** |
|--------|--|---|
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ВНД |
| 2 | Вход (входы) в здание | ВНД |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ВНД |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ВНД |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ВНД |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ВНД |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ВНД |

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Основные структурно-функциональные зоны в том числе, территория прилегающая к зданию (участок), вход (входы) в здание, путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации), зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта), санитарно-гигиенические помещения, система информации и связи (на всех зонах) – физическая доступность для всех категорий инвалидов (К,О,С,Г,У) временно недоступна (ВНД).

Зона пути движения к объекту (от остановки транспорта) – физическая доступность для всех категорий инвалидов (К,О,С,Г,У) временно недоступна (ВНД).

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

| № п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
|--------|--|--|
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР. |
| 2 | Вход (входы) в здание | Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР. |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР. |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР. |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР. |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Индивидуальное решение с ТСР. |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР. |

| | | |
|----|--------------------|---|
| 8. | Все зоны и участки | Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР. |
|----|--------------------|---|

4.2. Период проведения работ в рамках исполнения: Муниципальная программа «Развитие образования г. Сургута 2014-2020 гг.».

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: обеспечение оптимальной доступности объекта для посещения инвалидов (К,О,С,Г,У) и МГН.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): объект временно недоступен

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта), согласование с потребителем (с общественными организациями).

4.4.1. согласование на Комиссии: рабочая группа по паспортизации социальной сферы при координационном совете по делам инвалидов; протокол № от (наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов: руководитель региональной общественной организации инвалидов по зрению «Тифлопуть» - Филатов С. И., председатель Сургутской общественной организации инвалидов всероссийского общества инвалидов - Соколова Л.Е.

4.4.6. другое: _____.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата); не имеется.

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации: окружной территориальной информационной системы ХМАО-Югры раздел «Доступная среда»; на сайте; на сайте учреждения gim2.admsurgut.ru/

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

| | |
|--|---------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на 2 л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на 4 л. |
| 3. Путей движения в здании | на 6 л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на 2 л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на 3 л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на 2 л. |

Результаты фотофиксации на объекте гимназии № 2 на 25 л.

План земельного участка, поэтажные планы, пути эвакуации и пути следования до объекта на 5 л.

Руководитель рабочей группы:

Зам. директора по АХР - Щегольская Т.В.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности

Самоделов С.А.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Члены рабочей группы:

Ведущей инженер отдела эксплуатации и обеспечения безопасности Департамента образования Администрации города Сургута

Арсанбекова Т.В.

Ведущий специалист архитектурно-планировочного отдела Департамента архитектуры и градостроительства Администрации города Сургута

Белоконь П.В.

Главный специалист отдела по ремонту и содержанию автомобильных дорог дорожно-транспортного управления Департамента городского хозяйства Администрации города Сургута

Байков А.В.

В том числе:

представители общественных организаций инвалидов:

Руководитель региональной общественной организации инвалидов по зрению «Тифлопуть» Филатов С. И.

Председатель Сургутской общественной организации инвалидов всероссийского общества инвалидов

Соколова Л.Е.



Приложение 1
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
от «09» 12 2014 г.

I Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)
МБОУ гимназия № 2, ул. Декабристов, д. 5/1

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|---|---|------------------|------------|--------|---|----------------------------------|--|--|
| | | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 1.1 | Вход (входы) на территорию | Есть | № 1,2 | № 1,2. | Отсутствие информации об объекте. | Все | Установить информацию об объекте. | Индивидуальное решение с ТСР. |
| 1.2 | Путь (пути) движения на территории | Есть | № 1а, 2а | № 1,2 | Отсутствует информационная поддержка на всём пути движения МГН. | Все | Обеспечить информационной поддержкой на всем пути следования МГН | Текущий ремонт Индивидуальное решение с ТСР |
| | | | | | Частично не асфальтированная территория, | Все | Выполнить асфальтирование территории. | |
| | | | | | Частично разрушен бордюрный камень, высота бордюра более 0,04 м. | Все | Восстановить бордюрный камень. | |
| | | | | | Отсутствуют тактильные наземные указатели изменения профиля рельефа и направления движения, перед лестницей. Толщина швов между плитами более 0,015 м. | С | Установить тактильные наземные указатели изменения профиля рельефа и направления движения. | |
| Отсутствует предупреждающая тактильная полоса за 0,8 м до | Уменьшить толщину швов между плитами (не более 0,015м) Разместить предупреждающую тактильную полосу за 0,8 м до входа. | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|-------------------------|------|--------------|-------|--|-----|---|--|
| | | | | | входа. | | | |
| 1.3 | Лестница наружная. | Нет. | - | - | Отсутствует. | - | - | - |
| 1.4 | Пандус наружный. | Нет. | - | - | Отсутствует. | - | - | - |
| 1.5 | Автостоянка и парковка | Нет | - | - | Отсутствует. | Все | По нормам безопасности оборудовать автостоянку на территории учреждения запрещается. Проработать вопрос об организации парковочных мест за пределами землеотвода. Установить вертикальный знак, нанести горизонтальную разметку | Индивидуальное решение с ТСР. |
| | ОБЩИЕ требования к зоне | Есть | № 1,2, 1а,2а | № 1,2 | Отсутствие информации об объекте. Отсутствует информационная поддержка на всём пути движения МГН. Частично не асфальтированная территория, Частично разрушен бордюрный камень, высота бордюра более 0,04 м. Отсутствует автостоянка. | Все | Установить информацию об объекте. Обеспечить информационной поддержкой на всем пути следования МГН. Выполнить асфальтирование территории. Восстановить бордюрный камень. По нормам безопасности оборудовать автостоянку на территории учреждения запрещается. Проработать организацию парковочных мест за пределами огороженной территории. | Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР. |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|--|------------|--------|--|
| | | № на плане | № фото | |

| | | | | |
|--|-----|----------------|-------|---|
| | | | | |
| Территория, прилегающая к зданию (участок) | ВНД | № 1, 2, 1а,2а. | № 1,2 | Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР. |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению : Доступ на объект для всех категорий инвалидов (К,С,О,Г,У) временно не доступен (ВНД).

Приложение 2
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
от «09» 12 2014 г.

I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание
МБОУ гимназия № 2, ул. Декабристов, д. 5/1
Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|-------|--|------------------|------------|----------|---|----------------------------------|---|---|
| | | есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 2.1 | Лестница (наружная) | Есть | № 1,2 | № 3,4,5. | Отсутствует безопасное продолжение поручней на 0,3 м. по всей длине лестничного марша. | Все | Организовать безопасное продолжение поручней на 0,3 м. по всей длине лестничного марша. | Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР. |
| | | | | | Отсутствуют двухуровневые поручни. | Все | Установить поручни. | |
| | | | | | Отсутствует контрастно-фактурное выделение первой и последней ступени. | С | Предусмотреть контрастно-фактурное выделение первой и последней ступени. | |
| | | | | | Отсутствует противоскользящее покрытие ступеней. | Все | Установить противоскользящее покрытие ступеней. | |
| | | | | | Отсутствует закругление лестничных ступеней радиусом 0,05 м. | Все | Выполнить закругление лестничных ступеней радиусом 0,05 м. | |
| | | | | | Нарушена геометрия ступеней. | Все | Привести геометрию ступеней к нормативной. | |
| | | | | | Отсутствует ограничение боковой части ступени высотой 0,2м. Ширина ступеней менее 0,35 м. | СО | Установить ограничение боковой части ступени высотой 0,2м. Привести ширину ступеней в | |

| | | | | | | | | |
|-----|---------------------------------|------|------|--------|---|------------|---|--|
| | | | | | | | соответствие с требованиями (не менее 0,35м). | |
| | | | | | Отсутствует кнопка вызова на поручне. | К О | Установить кнопку вызова. | |
| | | | | | Лестница не продублирована пандусом или подъемным механизмом. | К О | Оборудовать пандус или подъемный механизм. | |
| 2.2 | Пандус (наружный) | Нет | - | - | Отсутствует | <i>Всё</i> | Установить пандус или подъемный механизм. | Текущий ремонт. |
| 2.3 | Входная площадка (перед дверью) | Есть | № 3. | № 5,6. | Отсутствует противоскользящее покрытие. | Все | Предусмотреть противоскользящее покрытие. | Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР. |
| | | | | | Отсутствуют дренажные решетки. | Все | Установить дренажные решетки. | |
| | | | | | Отсутствует радиомаяк. | С | Установить радиомаяк на стене. | |
| 2.4 | Дверь (входная) | Есть | № 4. | № 6. | Отсутствует контрастная маркировка на полотне двери. | Все | Разместить контрастную маркировку на полотне двери. | Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР. |
| | | | | | Ширина дверного полотна двухстворчатой двери менее 0,9 м. | Все | Заменить дверной блок. | |
| | | | | | Отсутствует фиксатор в положение (открыто/закрыто). | К О | Установить фиксатор в положение (открыто/закрыто). | |
| | | | | | У доводчика отсутствует функция 5-и. секундой задержки. | Все | Заменить доводчик. | |
| 2.5 | Тамбур | Есть | № 5. | № 7,8. | Отсутствует противоскользящее покрытие. | Все | Предусмотреть противоскользящее покрытие. | Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР. |
| | | | | | Отсутствуют дренажные решетки. | Все | Установить дренажные решетки. | |

| | | | | | | | |
|-------------------------|-------|---------------|-----------------|---|-----|--|--|
| | | | | Отсутствие информирующих элементов. | Все | Разместить информирующие элементы. | |
| ОБЩИЕ требования к зоне | Есть. | № 1,2,3, 4, 5 | № 3,4,5, 6,7,8. | Отсутствует безопасное продолжение поручней на 0,3 м. с обеих сторон. Нет дополнительных поручней второго уровня. Отсутствует противоскользящее покрытие ступеней. Отсутствует закругление лестничных ступеней радиусом 0,05 м. Нарушена геометрия ступеней. Отсутствуют дренажные решетки. Порог высотой более 0,014м. Отсутствует контрастная маркировка на полотне двери. Ширина дверного полотна двухстворчатой двери менее 0,9 м. У доводчика отсутствует функция 5-и. секундой задержки. Отсутствует противоскользящее покрытие. Отсутствуют дренажные решетки. Отсутствие информирующих элементов. | Все | Организовать безопасное продолжение поручней на 0,3 м. с обеих сторон. Установить дополнительные поручни второго уровня. Предусмотреть противоскользящее покрытие ступеней. Выполнить закругление лестничных ступеней радиусом 0,05 м. Привести геометрию ступеней к нормативной. Предусмотреть противоскользящее покрытие. Установить дренажные решетки. Снизить пороги до 0,014м. Разместить контрастную маркировку на полотне двери. Заменить дверь. Заменить доводчик. Разместить информирующие элементы. | Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР. |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|---|---------------|----------------|---|
| | | № на плане | № фото | |
| Вход (входы) в здание | ВНД | № 1,2,3, 4, 5 | № 3,4,5,6,7,8. | Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР. |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению : Доступ на объект для всех категорий инвалидов (К,С,О,Г,У) временно не доступен (ВНД) .

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т. ч. путей эвакуации)

МБОУ Гимназия № 2, ул. Декабристов, д. 5/1

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|-------|---|------------------|------------|---------|---|----------------------------------|---|---|
| | | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 3.1 | Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) | Есть | № 6. | № 9,10. | Отсутствуют поручни на стенах по пути движения. | Все | Установить поручни на стенах по пути движения. | Индивидуальное решение с ТСР. |
| | | | | | Отсутствуют, тактильная информация, обозначающая пути следования и препятствия через лестницу | Все | Установить визуальную, тактильную информацию, обозначающую пути следования и препятствия. | |
| | | | | | Отсутствует контрастно-фактурное выделение первой и последней ступени. | С | Выполнить контрастно-фактурное выделение первой и последней ступени. | |
| 3.2 | Лестница (внутри здания) | Есть | № 7. | № 11. | Ширина лестничного марша менее 1,35 м. | Все. | По конструктивным особенностям здания расширение лестничного марша не целесообразно. | Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР |
| | | | | | Отсутствуют поручни по обе стороны лестничного марша. | Все | Установить поручни по обе стороны лестничного марша. | |
| | | | | | Отсутствуют поручни второго уровня. | Все | Установить поручни второго уровня. | |

| | | | | | | | | |
|-----|----------------------------------|------|-----|-------|--|-----|---|--|
| | | | | | Отсутствует безопасное продолжение поручней на 0,3 м. | Все | Установить безопасное продолжение поручней на 0,3 м. | |
| | | | | | Отсутствует ограничение боковой части ступени высотой 0,2м. | С О | Установить ограничение боковой части ступени высотой 0,2м. | |
| | | | | | Отсутствуют противоскользящие маячковые ограничители на ребре ступени. | Все | Установить противоскользящие маячковые ограничители на ребре ступени. | |
| | | | | | Геометрия ступеней нарушена. | Все | Привести геометрию ступеней к нормативам. | |
| 3.3 | Пандус внутри здания. | Нет. | - | - | Отсутствует. | К О | Оборудовать пандусом технически не возможно. | - |
| 3.4 | Лифт пассажирский или подъемник. | Нет. | - | - | Отсутствует. | К | Ширина лестниц 1,13. Установить лифт или подъемник не целесообразно. | Индивидуальное решение с ТСР. |
| 3.5 | Двери внутри здания. | Есть | № 8 | № 12. | Ширина дверного полотна менее 0,9м, | Все | Заменить дверной блок | Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР. |
| | | | | | Высота порогов более 0,014 м. | Все | Понизить пороги до 0,014 м. | |
| | | | | | Отсутствует контрастная маркировка на полотне двери. | Все | Нанести контрастную маркировку на полотно двери. | |
| | | | | | Отсутствует фиксатор в положение (открыто/закрыто). | Все | Установить фиксатор в положение (открыто/закрыто). | |
| | | | | | У доводчика отсутствует функция 5-и секундой задержки. | Все | Установить доводчик с функцией 5-и секундой задержки. | |
| | | | | | - | Все | - | |

| | | | | | | | | |
|-----|---|-------|------|----------------|---|-----|--|--|
| 3.6 | Пути эвакуации (в т. ч. зоны безопасности) | Есть | № 10 | № 9, 10, 12 | Отсутствует не задымляемая зона безопасности, оборудованная с двухсторонней селекторной связью. | Все | Оборудовать не задымляемую зону безопасности, имеющую двухстороннюю селекторную связь. | Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР. |
| 3.7 | Лестницы по путям эвакуации. | Есть. | № 7. | № 11, 5, 3, 4. | Ширина лестничного марша менее 1,35 м. | Все | По конструктивным особенностям здания расширение лестничного марша нецелесообразно. | Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР. |
| | | | | | Лестница не продублирована пандусом или подъемным механизмом. | К О | Ширина лестницы 1,13 м | |
| | | | | | Отсутствует противоскользящие маячковые ограничители на ребре ступени. | Все | Установить противоскользящие маячковые ограничители на ребре ступени. | |
| | | | | | Геометрия ступеней нарушена. | Все | Привести геометрию ступеней к нормативам. | |
| | | | | | Отсутствуют поручни по обе стороны лестничного марша. | Все | Установить поручни по обе стороны лестничного марша. | |
| | | | | | Отсутствуют поручни второго уровня. | Все | Установить поручни второго уровня. | |
| | | | | | Отсутствует контрастно-фактурное выделение первой и последней ступени. | С | Установить контрастно-фактурное выделение первой и последней ступени. | |
| | | | | | Отсутствует ограничение боковой части ступени высотой 0,2м. | С О | Установить ограничение боковой части ступени высотой 0,2м. | |
| | | | | | Отсутствует безопасное продолжение поручней на 0,3 м. с обеих сторон. | Все | Оборудовать безопасное горизонтальное продолжение поручней на 0,3 м. с обеих сторон. | |

| | | | | | | | | |
|--|--------------------------------|-------------|----------------------|---------------------------------|---|------------|--|--|
| | <p>ОБЩИЕ требования к зоне</p> | <p>Есть</p> | <p>№ 6, 7, 8, 10</p> | <p>№ 5, 3, 4, 9, 10, 11, 12</p> | <p>Отсутствуют информация, обозначающая пути следования и препятствия. Отсутствует информационная мнемосхема. Ширина лестничного марша менее 1,35 м.</p> <p>Отсутствуют поручни по обе стороны лестничного марша. Отсутствуют поручни второго уровня. Отсутствует безопасное продолжение поручней на 0,3 м. Отсутствуют противоскользящие маячковые ограничители на ребре ступени. Геометрия ступеней нарушена. Ширина дверного проема менее 0,9м, Высота порогов более 0,014 м. У доводчика отсутствует функция 5-и. секундой задержки. Отсутствует противоскользящее покрытие. Отсутствует не</p> | <p>Все</p> | <p>Установить визуальную, тактильную информацию, обозначающую пути следования и препятствия.</p> <p>Установить информационную мнемосхему.</p> <p>По конструктивным особенностям здания расширение лестничного марша невозможно. Установить поручни по обе стороны лестничного марша.</p> <p>Установить поручни второго уровня. Установить безопасное продолжение поручней на 0,3 м. с обеих сторон. Установить противоскользящие маячковые ограничители на ребре ступени. Привести геометрию ступеней к нормативам. Привести ширину дверного проёма в соответствие. Понизить пороги до 0,014 м.</p> <p>Установить доводчик с функцией 5-и. секундой задержки. Установить противоскользящее покрытие.</p> <p>Оборудовать не задымляемую</p> | <p>Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.</p> |
|--|--------------------------------|-------------|----------------------|---------------------------------|---|------------|--|--|

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>задымляемая зона безопасности, оборудованная с двухсторонней селекторной связью.</p> <p>Отсутствует контрастная маркировка на полотне двери.</p> <p>Отсутствуют поручни на стенах по пути движения.</p> | | <p>зону безопасности, имеющую двухстороннюю селекторную связь.</p> <p>Нанести контрастную маркировку на полотно двери.</p> <p>Установить поручни на стенах по пути движения.</p> | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|---|--------------|--------------------------|---|
| | | № на плане | № фото | |
| Пути (путей) движения внутри здания (в т. ч. путей эвакуации) | ВНД | № 6,7, 8, 10 | № 5, 3, 4, 9, 10, 11, 12 | Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР. |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению : Доступ на объект для всех категорий инвалидов (К,С,О,Г,У) временно не доступен (ВНД) .

I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Зона обслуживания инвалидов
МБОУ гимназия № 2, ул. Декабристов, д. 5/1
Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|-------|--|------------------|------------|---------------|--|----------------------------------|---|---|
| | | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 4.1 | Кабинетная форма обслуживания | Есть | № 9 | № 13, 14, 15. | Ширина дверного проема менее 0,9м. | Все | Привести ширину дверного проёма в соответствие. | Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР. |
| | | | | | Высота порогов более 0,014м. | Все | Понизить пороги до 0,014 м. | |
| | | | | | Отсутствуют информационные таблички о назначении кабинетов. | Все | Разместить информационные таблички о назначении кабинетов. | |
| 4.2 | Зальная форма обслуживания Столовая | Есть | № 12 | № 20 | Высота порогов более 0,014м | - | Понизить пороги до 0,014 м. | Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР. |
| | Спортзал | Есть | №15 | №21 | Высота порогов более 0,014м | | Понизить пороги до 0,014 м. | |
| | Актальный зал | Есть | №16 | № 19 | Отсутствует стационарный (мобильный) пандус или подъемное устройство для подъема на сцену Высота порогов более 0,014м | | Установить стационарный (мобильный) пандус или подъемное устройство для подъема на сцену Понизить пороги до 0,014 м. | |

| | | | | | | | |
|-------------------------|------|---------------------|------------------------------|---|-----|--|--|
| Библиотека | Есть | №17 | № 23 | Ширина дверного проема 0,76м. Высота порогов более 0,014м | - | Привести ширину дверного проёма в соответствие. Понизить пороги до 0,014 м. | |
| ОБЩИЕ требования к зоне | Есть | № 9, 12, 15, 16, 17 | № 13, 14, 15, 19, 20, 21, 23 | Ширина дверного проема менее 0,9м. Высота порогов более 0,014м. Отсутствуют информационные таблички о назначении кабинетов. | Все | Привести ширину дверного проёма в соответствие. Понизить пороги до 0,014 м. Разместить информационные таблички о назначении кабинетов. Установить стационарный (мобильный) пандус или подъемное устройство для подъема на сцену | Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР. |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|--|---|------------------|------------------------------|---|
| | | № на плане | № фото | |
| Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Зона обслуживания инвалидов. | ВНД | № 9,12, 15,16,17 | № 13, 14, 15, 19, 20, 21, 23 | Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР. |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению : Доступ на объект для всех категорий инвалидов (К,С,О,Г,У) временно не доступен (ВНД) .

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений
МБОУ гимназия № 2, ул. Декабристов, д. 5/1
Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|-------|--|------------------|------------|------------------|---|----------------------------------|--|--|
| | | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 5.1 | Туалетная комната. | Есть | № 13 | № 16, 17, 18, 22 | Отсутствует универсальная кабинка. | Все | Оборудовать универсальную кабинку. | Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР. |
| | | | | | Отсутствуют информационные таблички о назначении помещения. | Все | Установить информационные таблички о назначении помещения. | |
| | | | | | Ширина двери менее 0,9м. | Все | Привести ширину дверного проёма в соответствие. | |
| | | | | | Отсутствует система двусторонней связи. | Все | Установить систему двусторонней связи. | |
| | | | | | Отсутствует кнопка вызова. | Все | Установить кнопку вызова. | |
| | | | | | Отсутствуют поручни, штанги, откидные сиденья. | К, О | Установить поручни, штанги, откидные сиденья. | |
| | | | | | Отсутствуют крючки для костылей, одежды и других принадлежностей. | Все | Установить крючки для костылей, одежды и других принадлежностей. | |

| | | | | | | | | |
|-----|----------------------------|------|----------|-------------------------|---|--------|--|--|
| | | | | | Отсутствуют писсуары. | Все | Установить писсуары. | |
| | | | | | Отсутствуют унитазы имеющие опору для спины | К, О | Установить унитазы имеющие опору для спины | |
| | | | | | Отсутствует свободная зона для пересаживания с кресла-коляски на унитаз. | К | Организовать свободную зону для пересаживания с кресла-коляски на унитаз | |
| | | | | | Отсутствует автоматическая система слива воды унитаза | Все | Установить автоматическую систему слива унитаза | |
| | | | | | Отсутствует аварийное освещение | Все | Установить аварийное освещение | |
| 5.2 | Душевая/ ванная комната. | Нет. | - | - | Отсутствует. | - | - | - |
| 5.3 | Бытовая комната (Гардероб) | Нет. | № 14 | № 9, 10 | Отсутствует номерки для одежды с тактильными знаками. | С К | Приобрести номерки для одежды с тактильными знаками | - |
| | ОБЩИЕ требования к зоне | Есть | № 13, 14 | № 9, 10, 16, 17, 18, 22 | Отсутствует универсальная кабинка. Отсутствуют информационные таблички о назначении помещения. Ширина двери менее 0,9м. Отсутствует система двусторонней связи. Отсутствует кнопка вызова. Отсутствуют крючки для костылей, одежды и других принадлежностей. Отсутствуют писсуары. Отсутствует автоматическая система слива воды унитаза Отсутствует аварийное освещение. | Все | Оборудовать универсальную кабинку. Установить информационные таблички о назначении помещения. Привести ширину дверного проёма в соответствие. Установить систему двусторонней связи. Установить кнопку вызова. Установить крючки для костылей, одежды | Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР. |

Приложение 6
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
от «09» 12 20 14г.

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте
МБОУ Гимназия № 2, ул. Декабристов, д. 5/1
Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|-------|--|------------------|------------|--------|---|----------------------------------|--|-------------------------------|
| | | есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 6.1 | Визуальные средства | Нет | - | - | Отсутствует комплексная система информации, позволяющая инвалиду определять место своего расположения и ориентироваться в пространстве. | Все | Сформировать комплексную систему информации, которая позволяет инвалиду определить место своего положения в помещении и свободно передвигаться в здании. | Индивидуальное решение с ТСР. |
| 6.2 | Акустические средства | Нет | - | - | Отсутствует комплексная система информации, позволяющая инвалиду определять место своего расположения и ориентироваться в пространстве. | Все. | Сформировать комплексную систему информации, которая позволяет инвалиду определить место своего положения в помещении и свободно передвигаться в здании. | Индивидуальное решение с ТСР. |
| 6.3 | Тактильные средства | Нет | - | - | Отсутствует комплексная система информации, позволяющая | С | Сформировать комплексную систему информации, которая позволяет инвалиду определить место своего | Индивидуальное решение с ТСР. |

| | | | | | | | | |
|--|-------------------------|-------|---|---|---|-----|--|------------------------------|
| | | | | | инвалиду определять место своего расположения и ориентироваться в пространстве. | | положения в помещении и свободно передвигаться в здании. | |
| | ОБЩИЕ требования к зоне | Есть. | - | - | Отсутствует комплексная система информации, позволяющая инвалиду определять место своего расположения и ориентироваться в пространстве. | Все | Сформировать комплексную систему информации, которая позволяет инвалиду определить место своего положения в помещении и свободно передвигаться в здании. | Индивидуальное решение с ТСР |


II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|---|------------|--------|---|
| | | № на плане | № фото | |
| Системы информации на объекте. | ВНД | - | - | Индивидуальное решение с ТСР. |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению : Доступ на объект для всех категорий инвалидов (К,С,О,Г,У) временно не доступен (ВНД).



ТЕРРИТОРИЯ МБОУ ГИМНАЗИИ №2

— Граница территории МБОУ гимназии №2

— Калитки

→ Эвакуационные выходы


- - - Пути перемещения МГН к объекту

этаж 1



этаж 2

2 ЭТАЖ




→ пути эвакуации

| СН 711 | | |
|--------------------------------|---------------------|--|
| "Берег строительной индустрии" | | |
| Иван | Директор ООО "БС И" | |
| С. Смирнов | Инженер | |

этаж 3

3 ЭТАЖ



СНП/ИИ
 "Бюро технической инвентаризации"
 Детский сад № 10



№ 1



№ 2



No 3



No 4



№ 5



№ 6



№ 7



№ 8



№ 9



№ 10



№ 11



№ 12



№ 13



№ 14



№ 15



№ 16



№ 17



№ 18







№21



No 22





1



4



7



2



5



8



3



6



1



4



7



2



5



8



3




6



9

Пути перемещения МГН от остановки общественного транспорта к МБОУ гимназии №2



-----> Пути перемещения